

# 逐次フーリエ変換による リアルタイム周波数解析


名城大学 理工学部 環境創造工学科

小塩達也

## 概要

- 計測値をリングバッファで保持  
リングバッファ更新 = 最新の値を、  
先頭値（古い値）のアドレスに上書き (FIFO)
- フーリエ基底はリングバッファで固定
- リングバッファの更新に伴う、  
フーリエスペクトルの差分を計算
- 差分のみ計算するので、計算量が少ない

FFT :  $N \log_2 N$  回 → 逐次フーリエ変換 :  $N$  回  
 $N$  : 標本数



## 実装方法

標本値(リングバッファ) :  $x_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ )

リングバッファの更新 : 先頭値  $x_{ct}$  を最新値  $\bar{x}_{ct}$  に置き換え (FIFO)

フーリエ基底 :  $c_{i,j} = \cos 2\pi ij/N, s_{i,j} = \sin 2\pi ij/N$

フーリエスペクトル :  $A_j = \sum_{i=0}^{N-1} x_i c_{i,j}, B_j = \sum_{i=0}^{N-1} x_i s_{i,j}$   
 i: 標本番号  
 j: 振動数番号

更新時のスペクトルの変化を考える。OUT : リングバッファ更新前の項

更新前  $A_j = x_0 c_{0,j} + \dots + x_{ct} c_{ct,j} + \dots + x_{N-1} c_{N-1,j}$

更新後  $\bar{A}_j = x_0 c_{0,j} + \dots + \bar{x}_{ct} c_{ct,j} + \dots + x_{N-1} c_{N-1,j}$

スペクトルの差分 = INの項 - OUTの項  
 IN : リングバッファ更新後の項

→ 少ない計算量で逐次的にスペクトルを更新できる。

$$\bar{A}_j = A_j + (\bar{x}_{ct} - x_{ct}) \cdot c_{ct,j} \quad \bar{B}_j = B_j + (\bar{x}_{ct} - x_{ct}) \cdot s_{ct,j}$$


# 応力聴診器（摩擦型ひずみゲージ）

## 繰返し使用可能・接着剤不要のひずみセンサー

名城大学 理工学部 環境創造工学科


小塩達也

摩擦型ひずみゲージ




- 摩擦によりひずみ検出
- 接着不要
- 繰り返し使用可能

応力聴診器



- マグネットで測定面に設置
- 塗装面からの測定が可能


※ 摩擦型ひずみゲージ・応力聴診器は(株) 東京測器研究所の製品です。



合成桁の中立軸の原位置探索



疲労き裂発生原因の原位置検証



ロッククライマーによるひずみ測定作業の効率化（スイスの事例）

# ハンドル式小型卓上材料試験機

## 変位・荷重を知覚して実験可能な小型材料試験機

名城大学 理工学部 環境創造工学科

小塩達也


- ねじを倍力装置とした材料試験機（最大荷重：20kN程度）
- ハンドルの操作力→作用荷重、操作角→作用変位
- 荷重・変位を操作者が知覚しながら試験ができる。**  
弾性、塑性、軟化、座屈などを知覚可能
- 荷重・変位曲線のリアルタイム可視化と合わせて教育効果




装置外観



鋼材の破断試験の例



荷重・変位曲線の可視化例



試験状況